



VF7PSCFB7MR588211

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen	ES-AF2711	Laufleistung (abgelesen)	22.062 km
Hersteller	Citroën	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	C1	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2024
Fahrgestellnummer	VF7PSCFB7MR588211	Leistung / Hubraum	53 kW / 998 ccm
Erstzulassung	07.09.2021	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Weiß
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft	0,00 €
2	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft	0,00 €
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung, nicht im Sichtfeld) - Steinschlag	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/60 R15 77H	Sonstige	Ganzjahresreifen	5mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	165/60 R15 77H	Sonstige	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	125/70 R15 95M	Continental	Sommerreifen	3	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Besichtigungsdatum: 16.04.2024
Protokoll-Nummer: 33394551
Erstellt durch: Anthony Garbe
Besichtigt durch: Anthony Garbe



Auto Plus

Bemerkungen

Das Ergebnisdokument stellt auf die zum Zeitpunkt vorgelegten Informationen und Erkenntnisse, welche durch den Sachverständigen ersichtlich waren, ab. • Die vorliegende Gebrauchtwagendokumentation gilt als Dokumentation für die subjektive und objektive Beschreibung des Fahrzeuges im Verkaufs-/AnkaufszENARIO und dient der Unterstützung des Verkaufenden. Entbindet jedoch nicht von dessen Pflichten. • Die Erkenntnisse stellen auf das Besichtigungsdatum zur Gefahrenübergangsdokumentation ab. • Im Rahmen der Funktionsprüfung und der Fahrprobe, können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden. Diese sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungsbedingungen abhängig. • Die Dokumentation kann als vertragsbegleitende Anlage verwendet werden. • Mit der Unterzeichnung der Gebrauchtwagendokumentation bestätigen die Beteiligten, Verkäufer und Verbraucher, die ausreichende Bereitstellung von Informationen geliefert bzw. erhalten zu haben, vor einer möglichen Vertragsschließung.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Citroën	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	C1	Laufleistung (abgelesen)	22.062 km
Fahrgestellnummer	VF7PSCFB7MR588211	Erstzulassung	07.09.2021

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	0,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	0,00 €
Mwst. (19%)	0,00 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	0,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	145 µm
2	Dachholm links	137 µm
3	Dachholm rechts	140 µm
4	Kotflügel links	98 µm
5	Kotflügel rechts	95 µm
6	Motorhaube	124 µm
7	Seitenwand links	112 µm
8	Seitenwand rechts	122 µm
9	Tür hinten links	112 µm
10	Tür hinten rechts	112 µm
11	Tür vorne links	103 µm
12	Tür vorne rechts	100 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbilddanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Besichtigungsdatum: 16.04.2024
Protokoll-Nummer: 33394551
Erstellt durch: Anthony Garbe
Besichtigt durch: Anthony Garbe



Auto Plus

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anthony Garbe', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Anthony Garbe)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Innenraum



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Kombiinstrument



Abbildung 4: FIN



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Schräg vorne



Abbildung 7: Schräg hinten



Abbildung 8: Motorraum



Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Instrumententafel

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft