



**VF7PSCFBDJR724166**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	44.285 km
<b>Hersteller</b>	Citroën	<b>Restlauf bis Service</b>	12.000 km
<b>Typ/Modell</b>	C1	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	05/2024
<b>Fahrgestellnummer</b>	VF7PSCFBDJR724166	<b>Leistung / Hubraum</b>	53 kW / 998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	29.05.2019	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Blau
<b>Letzte Wartung</b>	11/2023, 41.375 km	<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Erstbewertung

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag	0,00 €
2	Fahrzeugdach	Dach (Vorderteil) - Steinschlag	0,00 €

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n)	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag	0,00 €

### Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/60 R15 77H	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	165/60 R15 77H	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

---

## Bemerkungen

- Das Ergebnisdokument stellt auf die zum Zeitpunkt vorgelegten Informationen und Erkenntnisse, welche durch den Sachverständigen ersichtlich waren, ab.
- Die vorliegende Gebrauchtwagendokumentation gilt als Dokumentation für die subjektive und objektive Beschreibung des Fahrzeuges im Verkaufs-/ Ankaufsszenario und dient der Unterstützung des Verkaufenden. Entbindet jedoch nicht von dessen Pflichten.
- Die Erkenntnisse stellen auf das Besichtigungsdatum zur Gefahrenübergangsdokumentation ab.
- Im Rahmen der Funktionsprüfung und der Fahrprobe, können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden. Diese sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungsbedingungen abhängig.
- Die Dokumentation kann als vertragsbegleitende Anlage verwendet werden.
- Mit der Unterzeichnung der Gebrauchtwagendokumentation bestätigen die Beteiligten, Verkäufer und Verbraucher, die ausreichende Bereitstellung von Informationen geliefert bzw. erhalten zu haben, vor einer möglichen Vertragsschließung.

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Citroën	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	C1	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	44.285 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	VF7PSCFBDJR724166	<b>Erstzulassung</b>	29.05.2019

## Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	0,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	0,00 €
<b>Mwst. (19%)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme (inkl. Mwst.)</b>	<b>0,00 €</b>

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	102 µm
2	Kotflügel links	102 µm
3	Kotflügel rechts	102 µm
4	Motorhaube	114 µm
5	Seitenwand links	107 µm
6	Seitenwand rechts	97 µm
7	Tür hinten links	91 µm
8	Tür hinten rechts	99 µm
9	Tür vorne links	103 µm
10	Tür vorne rechts	103 µm

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Filiale Haunstetten  
Unterer Talweg 121  
86179 Augsburg

Besichtigungsdatum: 26.03.2024  
**Protokoll-Nummer: 33051547**  
Erstellt durch: Sabrina Stransky  
Besichtigt durch: Sabrina Stransky



Auto Plus

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Stransky', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Sabrina Stransky)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: FIN



**Abbildung 7:** Dokumente




**Abbildung 8:** Sonstiges



**Abbildung 9:** Sonstiges



**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Sonstiges



**Abbildung 13: Sonstiges**



**Abbildung 14: Motorraum**



**Abbildung 15: Laufleistung**



**Abbildung 16: Laderaum**



**Abbildung 17: Instrumententafel**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Filiale Haunstetten  
Unterer Talweg 121  
86179 Augsburg

Besichtigungsdatum: 26.03.2024  
**Protokoll-Nummer: 33051547**  
Erstellt durch: Sabrina Stransky  
Besichtigt durch: Sabrina Stransky



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #2:** Fahrzeugdach: Dach (Vorderteil) - Steinschlag