



Protokoll-Nummer: 33121729
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 03.04.2024
Sachverständiger: Anthony Garbe
Besichtigung durch: Anthony Garbe

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Andere 208		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	VR3UHZKXZLT149624
Erstzulassung	11.03.2021	Laufleistung (abgelesen)	39.438 km
HSN/TSN	1889 / ACH 00007	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 1
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	57 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2024
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	17.600 km
Letzte Wartung	09/2023 bei 32.068 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.910 kg
Dokumente		Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/45 R17 88H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 3mm	i.O.
2	205/45 R17 88H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2025

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n)

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Ergebnisdokument stellt auf die zum Zeitpunkt vorgelegten Informationen und Erkenntnisse, welche durch den Sachverständigen ersichtlich waren, ab. • Die vorliegende Gebrauchtwagendokumentation gilt als Dokumentation für die subjektive und objektive Beschreibung des Fahrzeuges im Verkaufs-/AnkaufszENARIO und dient der Unterstützung des Verkaufenden. Entbindet jedoch nicht von dessen Pflichten. • Die Erkenntnisse stellen auf das Besichtigungsdatum zur Gefahrenübergangsdokumentation ab. • Im Rahmen der Funktionsprüfung und der Fahrprobe, können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden. Diese sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungsbedingungen abhängig. • Die Dokumentation kann als vertragsbegleitende Anlage verwendet werden. • Mit der Unterzeichnung der Gebrauchtwagendokumentation bestätigen die Beteiligten, Verkäufer und Verbraucher, die ausreichende Bereitstellung von Informationen geliefert bzw. erhalten zu haben, vor einer möglichen Vertragsschließung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anthony Garbe', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Anthony Garbe)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Laufleistung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Abbildung 7: Instrumententafel




Abbildung 8: Motorraum




Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: FIN

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n)

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 Filiale Haunstetten
 Unterer Talweg 121
 86179 Augsburg

Empfänger
 Filiale Haunstetten
 Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
 Unterer Talweg 121
 86179 Augsburg



Vorschadenfotos

Rechnung-Nr.: 18278 - 230577 Datum: 25.04.2023

zu Auftrag: 24239 vom: 17.04.2023 Leistungsdatum: 20.04.2023 Seite: 2 von 10

Peugeot 208 e-208 0.0 Datum: 25.04.2023
 OAL-A 208E Fig-Nr: VR3UH2KXZLT149624 Farbe: schwarz km-Stand: 25464
 Erstzul.: 11.03.2021

Teile-Nummer	Benennung	Menge	Stückpr.	EUR
1673735480	VERSTAERKUNG	1	113,40	113,40
	KLEINERSATZTEILE	1	22,89	22,89
	ENTSORGUNG ALTTEILE	1	10,00	10,00
Zwischensumme Material:				153,29
Rechnungssumme netto				EUR 2.593,13
+19 % MwSt. von				EUR 492,69
Rechnungsendbetrag EUR				3.085,82

Rechnung fällig am 09.05.2023 ohne Abzug.

Stundenverrechnungssätze (1h = 10AW): B-Art 20 mit 13,50 EUR pro AW

Vorschaden 1: Heck

Rechnung-Nr.: 18278 - 230577 Datum: 25.04.2023

zu Auftrag: 24239 vom: 17.04.2023 Leistungsdatum: 20.04.2023 Seite: 1 von 10

Peugeot 208 e-208 0.0 Datum: 25.04.2023
 OAL-A 208E Fig-Nr: VR3UH2KXZLT149624 Farbe: schwarz km-Stand: 25464
 Erstzul.: 11.03.2021

Arb.Nr.	Beschreibung der Arbeiten	BA	Anzahl	EUR
	SCHADENNUMMER: 7305164 REPARATURDAUER: 17-20.04.23			
74EJ2A	UNFALLSCHADEN BEHEBEN			
	STOSSFÄNGER HI AUS-EINBAUEN, UMFASST	20	7	94,50
74EMGA	HECKLEUCHTEN AUS-EINBAUEN	20	1	13,50
	STOSSFÄNGER HI AUSTAUSCHEN	20	2	27,00
72E99S	SENSOREN PARKHILFE HI AUS-EINBAUEN	20	1	13,50
	HECKSCHÜRZE STOSSF. AUSTAUSCHEN	20	3	40,50
	SENSOREN I PARKHILFE HI AUS-EINBAUEN	20	2	27,00
62E2ES	EINSPERCHERUNG KAMERA RUECKFAHRHILFE	20	2	27,00
	ZUSATZLICHT	20	1	13,50
74E3VS	HALTER O L STOSSFÄNGER HI AUS-EINBAUEN	20	1	13,50
74E3VS	HALTER O R STOSSFÄNGER HI AUS-EINBAUEN	20	3	40,50
	DIAGNOSE NACH REPARATUR			
	VERBINGLUNGSPAUSCHALE	20		120,00
	LACKKONTROLL-REINIGUNG	20		35,00
	LACKIERUNG (FREMDARBEIT)	91		588,22
Zwischensumme Dienstleistungen:				1.500,22

Teile-Nummer	Benennung	Menge	Stückpr.	EUR
1633559480	SCHRANKEDETEKTORSENSOR	1	124,37	124,37
1633559680	SCHRANKEDETEKTORSENSOR	1	200,52	200,52
16497974XY	SCHÜRZE STOSSF	1	53,60	53,60
1649797680	BEFESTIG-SATZ	1	55,19	55,19
1649797880	SATZ HALTER	1	454,67	454,67
164979861T	STOSSFÄNGER H	1	48,18	48,18
1673735780	SATZ HALTER	1	22,51	22,51
9827398080	RUECKSTRAHLER	1	257,96	257,96
9829526780	STOSSMINDERER	1	21,73	21,73
9827398180	RUECKSTRAHLER	1	21,73	21,73

Vorschaden 1: Heck



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen-Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung)-Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild