



Gebrauchtwagendokumentation

Protokollnummer: 42719715
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 28.11.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Citroën C4		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	VR7BAHNSBPE060554
Erstzulassung	06.11.2023	Laufleistung (abgelesen)	17.937 km
HSN/TSN	1889 / ACU 00080	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm	Nächste HU	11/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	19.500 km
Letzte Wartung	10/2025 bei 17.478 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.755 kg
Dokumente		Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	195/60 R18 96H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	195/60 R18 96H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2029

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n)
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten (Stückpreis)
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Ergebnisdokument stellt auf die zum Zeitpunkt vorgelegten Informationen und Erkenntnisse, welche durch den Sachverständigen ersichtlich waren, ab.
- Die vorliegende Gebrauchtwagendokumentation gilt als Dokumentation für die subjektive und objektive Beschreibung des Fahrzeuges im Verkaufs-/ AnkaufszENARIO und dient der Unterstützung des Verkaufenden. Entbindet jedoch nicht von dessen Pflichten.
- Die Erkenntnisse stellen auf das Besichtigungsdatum zur Gefahrenübergangsdokumentation ab.
- Im Rahmen der Funktionsprüfung und der Fahrprobe, können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden. Diese sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungsbedingungen abhängig.
- Die Dokumentation kann als vertragsbegleitende Anlage verwendet werden.
- Mit der Unterzeichnung der Gebrauchtwagendokumentation bestätigen die Beteiligten, Verkäufer und Verbraucher, die ausreichende Bereitstellung von Informationen geliefert bzw. erhalten zu haben, vor einer möglichen Vertragsschließung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten (Stückpreis)
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten (Stückpreis)
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Abbildung 7: Laufleistung




Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Motorraum



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: FIN

PSA AUTOMOBILES SA
69 2007/46 6816
VR7BAHNSBPE060554
1755 KG
2955 KG
1-970 KG
2-970 KG
2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
CITROEN
20060850

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Filiale Haunstetten
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg

Empfänger
Filiale Haunstetten (Stückpreis)
Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
Unterer Talweg 121
86179 Augsburg



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n)



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstraße 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 Filiale Haunstetten
 Unterer Talweg 121
 86179 Augsburg

Empfänger
 Filiale Haunstetten (Stückpreis)
 Autohaus Siebelhoff GmbH & Co. KG
 Unterer Talweg 121
 86179 Augsburg



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
<input type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung Funktion
<input type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild